

# ÓRAJAVÍTÁSI ÁRJEGYZÉK

CTZ-SZERVIZPONT KFT.

**Elemcsere: 1.890 Ft / 2.890 Ft / 3.290 Ft. Hiba megállapítás, bevizsgálás: egyszerű szerkezet: 1.900 Ft**  
Komplikált /chronográf, perpetuál, rádiós stb. **2.900 Ft**, mely tartalmazza a szakszerű kinyitást és műszeres bevizsgálást. (Amennyiben megrendelik a javítást, a fent említett díj nem kerül felszámításra.)

## **A FELTÜNTETT ÁRAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK!**

### **Quartz órák:**

Alap karóra javítás:	16.000Ft
Analóg + digitális:	19.000Ft
Multi chronográf:	23.000Ft
Cal.: 3510	30.000Ft
Csapágylemez csere:	25.000Ft
Mélység mérős búvár:	35.000Ft
Rádió kontrollos:	40.000Ft

### **Mechanikus órák:**

Alap karóra javítás:	20.000Ft
Naptáros vagy ébresztős:	22.000Ft
Automata karóra:	30.000Ft
Stopperes:	40.000Ft
Automata stopperes, naptaras:	60.000Ft
Az egyedi, illetve összetett szerkezetű egyéb funkcióval szerelt órák javításának rezszi óradíja:	14.900Ft/óra

## **Minden esetben plusz alkatrész ár!**

### **ECO-DRIVE Capacitor /Kondenzátor/ csere:**

Analóg/naptaras:	22.000 Ft
Chronográfos vagy több funkciós:	25.000 Ft
Rádiós, Perpetuál, egyéb összetett szerkezetek:	33.000 Ft

Az árak tájékoztató jellegűek, alkatrészt nem igénylő kisebb kopások, gépi tisztítást foglalnak magukban. Alkatrészt igénylő órajavításoknál minden esetben **plusz alkatrész árat** számolunk fel.

*Az előre nem látható rejtett hibákat, illetve a megrendelő által nem jelzett hibákat, utólagos ár-egyeztetéssel vállaljuk. Csak a megrendelő által megrendelt és az általunk elvégzett munkákért, rendeltetésszerű használat mellett 6 hónap jótállást vállalunk.*

**Erősen sérült, elhasználódott órákért, szíjakért NEM vállalunk felelősséget!**

### **Szerviz munkák:**

A máshol cserélt elem utáni óra beállítása (chronográf, stb.):	1.900 Ft
Rádió kontrollos órák beállítása:	2.900 Ft
Csat méretre állítása (saját szervizelt márkák)	2.500 Ft
Csat méretre állítása (idegen márkák)	3.500 Ft
Csattisztítás:	7.000 Ft
Index ragasztás: (vízállóság nélkül)	5.000 Ft
Számlapláb forrasztás (vízállóság nélkül)	10.000 Ft
Stift csere:	800 Ft / 1.200Ft/db
Gyűrűs stift, szegecs:	2900Ft / 3900 Ft
Vízmentesség mérés: (garancia nélkül)	2.900Ft
Óratok felújítása (szemrevételezés utáni egyeztetés)	15.000Ft
Fémcsat felújítása (szemrevételezés utáni egyeztetés)	10.000Ft

### **Gyakrabban előforduló alkatrészek árai:**

Igazító tengely:	2.500Ft
Korona:	4.500Ft
Nyomógomb:	4.500Ft
Korona, gomb tömítés:	900Ft
Hátlap tömítés:	2.500Ft
Gyári üvegcsere:	15.000Ft
Sapphire üvegcsere:	25.000Ft
Után gyártott kerek sík üveg:	10.000Ft
Után gyártott nem kerek sík üveg:	12.000Ft
Után gyártott domború, fazon üveg:	12.000Ft

**Vízmentesség mérésnél az esetleges károkért (üveg, korona, gomb stb.) törés, illetve kiesés, NEM vállalunk felelősséget!**

## **VÍZÁLLÓ ÓRÁK ELEMCSERÉJE GYÁRI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN**

Analóg karóra 1 igazító gombbal:	5.300Ft	Chronográfos ill. 4 gombbal szerelt:	6.900Ft
Analóg karóra 2 igazító gombbal:	5.600Ft	Chronográfos ill. 5 gombbal szerelt:	7.600Ft
Analóg, illetve 3 gombbal szerelt:	6.400Ft	200 M búváróra:	10.000Ft
Rádió kontrollos órák tömítés cseréje vízállóság megtartásával:	12.900Ft		

**Az erősen szennyezett, kopott órák vízállósága nem biztos, hogy garantálható, egyedi árképzést alkalmazunk!**

### **A FENT EMLÍTETT ÁRAK AZ ALÁBBI MUNKÁLATOKAT TARTALMAZZÁK:**

Az óratok szét-összeszerelését, gombok, tengelyek, tok ultrahangos tisztítását, szárítását, tömítések cseréjét, szilikonos kezelését, elemcsereét, az óra beállítását, műszeres vízállóság bevizsgálását.

Amennyiben alkatrészt kell cserélni (gomb, tengely, stb.) plusz alkatrész anyagárat számolunk fel.

Az árak 27% forgalmi adót tartalmaznak, és HUF forintban értendők.

Az árváltozás jogát fenntartjuk!

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásunkat.

CTZ-Szervizpont Kft